

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры КХМ им. В.И.Сурикова
N 03/КХМ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Художественный музей
- 1.2. г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - первый этаж жилого дома, 540,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ремонт не планируется.
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Культуры Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова (КХМ им. В.И. Сурикова).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса/Парижской Коммуны 36/20
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство культуры Красноярского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации. г. Красноярск , ул. Ленина 123а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: экспозиционно-выставочная деятельность, культурно-просветительная (лекции, семинары).
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: средняя посещаемость 11,7 посетителя в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида; нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусом и троллейбусом до остановки « Картинная галерея», адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м.

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
<*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных
-------	---	---

		категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- И (У, С) ДЧ-И (К, Г, О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, О), ДУ-И (У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О) ДУ-И (У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О) ДУ-И (У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С, О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О), ДУ-И (Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ- И (К, О, У, С), ДП-И (Г)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность ОСИ для МГН на уровне ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О). Объект не оборудован тактильными схемами и иными техническими средствами для слабовидящих и незрячих посетителей, санитарные комнаты не приспособлены для приёма посетителей на колясках и посетителей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт
8	Все зоны и участки	

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
 в _____ рамках _____ исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ _____ по _____ адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: не размещена.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "22" декабря 2017
2. Акт обследования: №03/КХМ от 22 декабря 2017
2. Решения Комиссии по обследованию ОСИ от "22" декабря 2017

УТВЕРЖДАЮ



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ КХМ им. В.И.Сурикова
N 03/КХМ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Художественный музей
- 1.2. г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий 68.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - первый этаж жилого дома, 540,5 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ремонт не планируется.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Культуры Красноярский художественный музей имени В.И.Сурикова (КХМ им. В.И.Сурикова).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049, г, Красноярск, ул. Карла Маркса/Парижской Коммуны 36/20
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство культуры Красноярского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации. г. Красноярск, ул. Ленина 123а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: экспозиционно-выставочная деятельность, культурно-просветительная (лекции, семинары).
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: средняя посещаемость 11,7 посетителя в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида; да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусом и троллейбусом до остановки «Картинная галерея», адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м.

3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (У, С), ДЧ-И (К, Г, О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, О), ДУ-И (У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С, О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О), ДУ-И (Г, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (К, О, У, С), ДП-И (Г)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность ОСИ для МГН на уровне ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О). Объект не оборудован тактильными схемами и иными техническими средствами для слабовидящих и незрячих посетителей, санитарные комнаты не приспособлены для приёма посетителей на колясках и посетителей с проблемами опорно-двигательного аппарата.


4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт

2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано гл. инженер КХМ им. В.И. Сурикова Хал В.В. Харитонов т. 227-53-00 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
директор
КХМ им. В.И. Сурикова
В.С. Лузан
"22" декабря 2017

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 03 КХМ

"22" декабря 2017

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Художественный музей

1.2. г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- первый этаж жилого дома, 540,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ремонт не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):

Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Культуры Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова (КХМ им. В.И. Сурикова).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса/Парижской Коммуны 36/20

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: Муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство культуры Красноярского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации. г. Красноярск, ул. Ленина 123а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: экспозиционно-выставочная деятельность, культурно-просветительная (лекции, семинары).
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: средняя посещаемость 11,7 посетителя в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида; нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусом и троллейбусом до остановки «Картинная галерея», адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м.
 - 3.2.2. время движения (пешком) 2-3 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
 - 3.2.4. Перекрестки: регулируемые.
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (У, С) ДЧ-И (К, Г, О)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, О), ДУ-И (У, С)	1	3-4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)	2,5,28,17	5-8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)	28	9-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С, О), ВНД (К)	4,5	13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О), ДУ-И (Г, С, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (К, О, У, С), ДП-И (Г)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступность ОСИ для МГН на уровне ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О). Объект не оборудован тактильными схемами и иными техническими средствами для

слабовидящих и незрячих посетителей, санитарные комнаты не приспособлены для приёма посетителей на колясках и посетителей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт
8	Все зоны и участки	

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. _____ Период проведения работ

в рамках исполнения _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Гл. инженер КХМ им. В.И. Сурикова Хал- В.В. Харитонов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Секретарь комиссии по паспортизации, ведущий юрисконсульт
А.С. Вавулина А.С. Вавулина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы :

Зав. сектором по обеспечению безопасности музейных предметов и
сохранности объектов культурного наследия КХМ им. В.И. Сурикова
(Должность, Ф.И.О.)

Ю.Н. Кондратенко Ю.Н. Кондратенко
(Подпись)

Старший научный сотрудник научно-просветительного отдела КХМ им. В.И.
Сурикова

Е.В. Мутовина Е.В. Мутовина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Руководитель сектора обеспечения
безопасности культурного процесса

Министерства культуры Красноярского края М.К. Устюгов М.К. Устюгов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:


представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Красноярского
регионального отделения ВОГ Н.П. Кондратьев Н.П. Кондратьев
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Красноярской
Краевой организации ВОС В.И. Прудкова В.И. Прудкова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



ВОИ
(Должность, Ф.И.О.)


Г.В. Зименко
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " _ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03 КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

КХМ им. В.И.Сурикова, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			Замечаний нет	все		Не нужд ается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Нет наземных тактильных указателей для обеспечения навигации	все		ремо нт
1.3	Лестница (наружная)	нет						Не нужд ается
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	есть		2				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ-И (У, С), ДЧ-И (К, Г, О)		1-2	Ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна условно избирательно (У, С) и частично избирательно (К, Г, О).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

КХМ им. В.И.Сурикова пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсут ствую т такти льные средст ва для обесп ечени я навиг ации	С	Устан овить такти льные средст ва	Инди виду альн ое реше ние с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть		3	Отсут ствую т светов ые и звуко вые маяки	С, Г	Устан овить светов ые и звуко вые маяки	Инди виду альн ое реше ние с ТСР

					для обеспечения навигации			
2.5	Тамбур	есть	1	16	Перепад высоты			Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, Г, О), ДУ-И (У, С)	1	3-4	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход к зданию доступен частично избирательно (К, Г, О) и условно избирательно (У, С).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 03 КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

КХМ им. В.И. Сурикова пр.им. газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,5,2 8,17	5,6,7	Отсутствуют тактильные, визуальные и звуковые средства для обеспечения навигации	все		индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	17		Замечаний нет	все		Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17	8	Отсутствуют звуковые и световые средства для обеспечения навигации	все		индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)	2,5,28,17	5-8	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью избирательно (К, О) и условно избирательно (У, Г, С).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03 КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

КХМ им. В.И. Сурикова пр.им. газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,5,2 8,17	5,6,7	Отсутствуют тактильные, визуальные и звуковые средства для обеспечения навигации	все		индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	17		Замечаний нет	все		Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17	8	Отсутствуют звуковые и световые средства для обеспечения навигации	все		индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложения		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)	2,5,28,17	5-8	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью избирательно (К, О) и условно избирательно (У, Г, С).

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 03КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

КХМ им. В.И.Сурикова пр. им.газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	28	9-12	Отсутствуют тактильные и визуальные средства для обеспечения навигации			индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть	28	9-12	Отсутствуют тактильные и визуальные средства для обеспечения навигации			индивидуальное решение с ТСП
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальное обслуживание	ДП-И (К, О), ДУ-И (У, Г, С)	28	9-12	индивидуальное решение с ТСП
Форма обслуживания с перемещением по маршруту (экскурсия)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)	28	9-12	индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны полностью избирательно (К, О) и условно избирательно (У, Г, С).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

КХМ им. В.И.Сурикова пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	13	Требу ется трево жная кнопк а	все	Устан овить трево жную кнопк у	Инди виду альн ое реше ние с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5	14	Замеч аний нет	все		Не нужд ается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	Приложения		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

	обследования ОСИ)			обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ (С, О), ВНД (К)	4,5	13,14	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны полностью избирательно (Г, У), условно избирательно (С, О) и, для некоторых категорий посетителей с инвалидностью, пока не доступны (К).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 03 КХМ от "22" декабря 2017

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

КХМ им. В.И.Сурикова пр. им. газеты Красноярский рабочий, 68
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет	все		Не нуждается
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	Г, С	Установка средств	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	Установка средств	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О), ДУ-И (Г, С, У)			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: система информации доступна полностью избирательно (К, О) и условно избирательно (Г, С, У).